



Fecha: 11 DIC 2020

Folio: 0416

En relación a la pandemia decretada por la Organización Mundial de la salud (OMS) derivada de la enfermedad del Coronavirus (COVID-199 y conforme al Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas preventivas en materia de salud, emitido por el C. Jefa de Gobierno y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 19 de marzo de 2020 por única ocasion se recibe la d o c u m e n t a c i ó n correspondiente al " Levantamiento Físico de Planteles Educativos, para su revisión. posteriormente, se comunicarán las acciones administrativas para continuar con el trámite respectivo

Datos del Contacto:

Recibió documentación por parte del ISC:

Nombre: Xavier Walls Martínez

Correo electrónico: xwalls@gmail.com

Teléfono: 5549387254

CCT: 09PN53754 / 09PP21425E


Plantel Educativo: Colegio New South Wales

Recibió documentación por parte del ISC:

[Handwritten signature]

Ing. Abel Sánchez / Edwin Avendaño

NOTA: Para obtener información sobre su trámite, comunicarse al telefono 55 5134 3130 Ext 2010 o a los correos electronico revisión.esuelas@cdmx.gob.mx y sistemas.iscdf@gmail.com



CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE JUNIO DE 2021

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES

PRESENTE

EN ATENCIÓN AL OFICIO RECIBIDO DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN DE ESCUELAS PARTICULARES Y PROYECTOS ESPECÍFICOS, DONDE SE NOS SOLICITA QUE CONFORME AL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS NUMERALES DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO DESPUÉS DE UN SISMO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 03/02/2021 DONDE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS INFORMÓ LO SIGUIENTE:

DENTRO DE LOS PLAZOS DE LAS ACCIONES PROPIAS DE LA REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS TAMBIÉN LLAMADAS ACCIONES PRIORITARIAS DENTRO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 177 - BIS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL EL NIVEL DE ATENCIÓN PRIORITARIA SE PODRÍA DETERMINAR A TRAVÉS DE 2 OPCIONES

1. RECOPIACIÓN DE DATOS GENERALES DE UN EDIFICIO EDUCATIVA MEDIANTE LEVANTAMIENTO FÍSICO
2. MÉTODO SIMPLIFICADO DONDE SE SEÑALA QUE SE DEBERÁ COMUNICAR POR ESCRITO AL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEBIENDO REMITIR A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO revisión.escuelas@cdmx.gob.mx MARCANDO COPIA DE CONOCIMIENTO AL LA AUTORIDADES EDUCATIVA FEDERAL.

SE OPTÓ POR ESTE MÉTODO SIMPLIFICADO POR LO QUE SE PROPORCIONA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DEL PLANTEL EDUCATIVO:

COLEGIO PORTALES

CCT: 09PPR1340Y Y 09PJN0373S

DOMICILIO

CALLE MARIO ROJAS AVENDAÑO 182 ENTRE LAS CALLES AV. ANTONIO RODRÍGUEZ Y LA CALLE AV. 11, COLONIA SAN SIMÓN TICUMAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P.O 03660

PBS INGENIEROS
DISEÑOS Y PROYECTOS

EL NÚMERO DE EDIFICIOS ESTRUCTURALMENTE INDEPENDIENTES ES DE 2, DENOMINADOS:
AULAS Y OFICINAS Y AULAS

EL CORRESPONSABLE DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL QUE LLEVARÁ A CABO LAS ACCIONES
PRIORITARIAS EN EL PLANTEL EDUCATIVO ES EL ING. RODOLFO JOSÉ SALMÓN PEREIRA, CSE-218

POR OTRA PARTE ME PERMITO INFORMARLES QUE ING. XAVIER WALLS MARTÍNEZ Y EL ING. MIGUEL
RAMOS QUINTANA DRO-1953 REALIZARON EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE ESCUELAS
PARTICULARES, ASIMISMO LA CAPTURA EN EL SISTEMA O PLATAFORMA DIGITAL DESDE
INSTITUTO EN FECHA 28 DE ABRIL DE 2021, TAMBIÉN SE LE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO Y LOS PLANOS DEL PLANTEL EDUCATIVO Y FINALMENTE EL CÁLCULO NUMÉRICO
ESTRUCTURAL ENCONTRANDO COMO RESULTADO QUE ESTE INMUEBLE NO PRESENTA NINGÚN
DAÑO ESTRUCTURAL NINGÚN ASENTAMIENTO DE SUELO DIFERENCIAL NI DESPLOMES DEL
EDIFICIO.

POR LO ANTERIORMENTE SEÑALADO PODEMOS DECIR QUE EL **COLEGIO PORTALES** ES SEGURO Y
OPERATIVO Y CONSIDERAMOS QUE ES DE BAJO RIESGO Y NO TIENE NINGÚN PROBLEMA PARA
SEGUIR OPERANDO COMO ESCUELA ASIMISMO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS VIGENTES
ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

ING. RODOLFO JOSE SALMON PEREIRA

CSE-218



SE ANEXA LA SIGUIENTE INFORMACION



04/12/2020 19:46

Clave del centro de trabajo: 09PJN5375Y

El que suscribe: MIGUEL RAMOS QUINTANA

En calidad de: CSE DRO PSE (CICM) EDE (CICM)

No. Carnet (DRO): 1953

Manifiesto estar vigente en el padrón del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) como auxiliar de la Administración Pública de la Ciudad de México/ contar con el reconocimiento de idoneidad para la vigilancia del Ejercicio Profesional en la modalidad de Certificación Profesional de Ingenieros Civiles como peritos profesionales en las diversas especialidades por parte del Colegio de Ingenieros Civiles, A.C.; en términos de lo dispuesto en los artículos 32, 34 fracciones III, IV, V; 35 fracciones IV y X, 36 fracción I, incisos a) y b), 39, 71 y 177 BIS del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal/ 21, 25 y 50 inciso o) de la Ley Reglamentaria del Artículo 5°. Constitucional, Relativo al Ejercicio de Profesiones en la Ciudad de México; se procede llevar a cabo el Levantamiento Físico del Plantel Educativo con los siguientes datos:

Información general del inmueble

Nombre del plantel: COLEGIO NEW SOUTH WALES

Calle y número: AVENIDA MEXICO, #714

Entre la Calle: LUIS CABRERA

Colonia: SAN JERONIMO LIDICE

Alcaldía: La Magdalena Contreras

Número de edificios que conforman el plantel educativo: 1

Y la Calle: HUAUCHINANGO

C.P.: 10200


Información general del cuerpo

Denominación del edificio a inspeccionar: 1

Especificar uso: Aulas

Periodo de construcción: Anterior a 1987

Área total de construcción (m2): 90 m2





04/12/2020 13:37

Clave del centro de trabajo: 09PPR1425E

El que suscribe: MIGUEL RAMOS QUINTANA

En calidad de: CSE DRO PSE (CICM) EDE (CICM)

No. Carnet (DRO): 1953

Manifiesto estar vigente en el padrón del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) como auxiliar de la Administración Pública de la Ciudad de México/ contar con el reconocimiento de idoneidad para la vigilancia del Ejercicio Profesional en la modalidad de Certificación Profesional de Ingenieros Civiles como peritos profesionales en las diversas especialidades por parte del Colegio de Ingenieros Civiles, A.C.: en términos de lo dispuesto en los artículos 32, 34 fracciones III, IV, V; 35 fracciones IV y X, 36 fracción I. incisos a) y b), 39, 71 y 177 BIS del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal/ 21, 25 y 50 inciso o) de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional, Relativo al Ejercicio de Profesiones en la Ciudad de México; se procede llevar a cabo el Levantamiento Físico del Plantel Educativo con los siguientes datos:

Información general del inmueble

Nombre del plantel: COLEGIO NEW SOUTH WALES

Calle y número: AVENIDA MEXICO, #714

Entre la Calle: LUIS CABRERA

Colonia: SAN JERONIMO LIDICE

Alcaldía: La Magdalena Contreras

Número de edificios que conforman el plantel educativo: 4

Y la Calle: HUAUCHINANGO

C.P.: 10200


Información general del cuerpo

Denominación del edificio a inspeccionar: 2

Especificar uso: Otro

Periodo de construcción: Anterior a 1987

Área total de construcción (m2): 168.67 m2





04/12/2020 14:19

Clave del centro de trabajo: 09PPR1425E

El que suscribe: MIGUEL RAMOS QUINTANA

En calidad de: CSE DRO PSE (CICM) EDE (CICM)

No. Carnet (DRO): 1953

Manifiesto estar vigente en el padrón del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) como auxiliar de la Administración Pública de la Ciudad de México/ contar con el reconocimiento de idoneidad para la vigilancia del Ejercicio Profesional en la modalidad de Certificación Profesional de Ingenieros Civiles como peritos profesionales en las diversas especialidades por parte del Colegio de Ingenieros Civiles, A.C.; en términos de lo dispuesto en los artículos 32, 34 fracciones III, IV, V; 35 fracciones IV y X, 36 fracción I, incisos a) y b), 39, 71 y 177 BIS del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal/ 21, 25 y 50 inciso o) de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional, Relativo al Ejercicio de Profesiones en la Ciudad de México; se procede llevar a cabo el Levantamiento Físico del Plantel Educativo con los siguientes datos:

Información general del inmueble

Nombre del plantel: COLEGIO NEW SOUTH WALES

Calle y número: AVENIDA MEXICO, #714

Entre la Calle: LUIS CABRERA

Colonia: SAN JERONIMO LIDICE

Alcaldía: La Magdalena Contreras

Número de edificios que conforman el plantel educativo: 4

Y la Calle: HUAUCHINANGO

C.P.: 10200


Información general del cuerpo

Denominación del edificio a inspeccionar: 3 (AULAS Y SANITARIOS)

Especificar uso: Aulas

Periodo de construcción: Anterior a 1987

Área total de construcción (m2): 156 m2





04/12/2020 14:41

Clave del centro de trabajo: 09PPR1425E

El que suscribe: MIGUEL RAMOS QUINTANA

En calidad de: CSE DRO PSE (CICM) EDE (CICM)

No. Carnet (DRO): 1953

Manifiesto estar vigente en el padrón del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) como auxiliar de la Administración Pública de la Ciudad de México/ contar con el reconocimiento de idoneidad para la vigilancia del Ejercicio Profesional en la modalidad de Certificación Profesional de Ingenieros Civiles como peritos profesionales en las diversas especialidades por parte del Colegio de Ingenieros Civiles, A.C.; en términos de lo dispuesto en los artículos 32, 34 fracciones III, IV, V; 35 fracciones IV y X, 36 fracción I, incisos a) y b), 39, 71 y 177 BIS del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal/ 21, 25 y 50 inciso o) de la Ley Reglamentaria del Artículo 5°. Constitucional, Relativo al Ejercicio de Profesiones en la Ciudad de México; se procede llevar a cabo el Levantamiento Físico del Plantel Educativo con los siguientes datos:

Información general del inmueble

Nombre del plantel: COLEGIO NEW SOUTH WALES

Calle y número: AVENIDA MEXICO, #714

Entre la Calle: LUIS CABRERA


Colonia: SAN JERONIMO LIDICE

Alcaldía: La Magdalena Contreras

Número de edificios que conforman el plantel educativo: 4

Y la Calle: HUAUCHINANGO

C.P.: 10200



Información general del cuerpo

Denominación del edificio a inspeccionar: 4

Especificar uso: Bodega

Periodo de construcción: Anterior a 1987

Área total de construcción (m2): 17.78 m2



New South Wales

Preescolar y primaria

Ciudad de México 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS
CONSTRUCCIONES

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E.

EN ATENCIÓN AL OFICIO RECIBIDO DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN DE ESCUELAS PARTICULARES Y PROYECTOS ESPECÍFICOS, DONDE SE NOS SOLICITA QUE CONFORME AL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS NUMERALES DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO DESPUÉS DE UN SISMO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 03/02/2021 DONDE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS INFORMÓ LO SIGUIENTE:

DENTRO DE LOS PLAZOS DE LAS ACCIONES PROPIAS DE LA REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS TAMBIÉN LLAMADAS ACCIONES PRIORITARIAS DENTRO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 177 - BIS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL EL NIVEL DE ATENCIÓN PRIORITARIA SE PODRÍA DETERMINAR A TRAVÉS DE 2 OPCIONES

1. RECOPIACIÓN DE DATOS GENERALES DE UN EDIFICIO EDUCATIVA MEDIANTE LEVANTAMIENTO FÍSICO
2. MÉTODO SIMPLIFICADO DONDE SE SEÑALA QUE SE DEBERÁ COMUNICAR POR ESCRITO AL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEBIENDO REMITIR A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO revisión.escuelas@cdmx.gob.mx MARCANDO COPIA DE CONOCIMIENTO AL LA AUTORIDADES EDUCATIVA FEDERAL.

SE OPTÓ POR ESTE MÉTODO SIMPLIFICADO POR LO QUE SE PROPORCIONA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DEL PLANTEL EDUCATIVO:

COLEGIO NEW SOUTH WALES

CCT: 09PPR1425E Y 09PJN5375Y

DOMICILIO

CALLE AVENIDA MEXICO NO.714, MAGDALENA CONTRERAS, COLONIA SAN JERONIMO LIDICE, C.P. 10200
CIUDAD DE MÉXICO

EL NÚMERO DE EDIFICIOS ESTRUCTURALMENTE INDEPENDIENTES ES 4, DENOMINADOS: AULAS, AULAS Y OFICINAS, BIBLIOTECA Y CAFETERIA

EL CORRESPONSABLE DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL QUE LLEVARÁ A CABO LAS ACCIONES PRIORITARIAS EN EL PLANTEL EDUCATIVO ES EL **ING. RODOLFO JOSÉ SALMÓN PEREIRA, CSE-0218,**

